



febi 36542

За всички:

5-степ автоматични трансмисии
на Mercedes-Benz



Ориг. no. 140 270 11 61 S1



febi 36542

BG



Кит управляващ блок за автоматична трансмисия

Проблем

Сензорите на управляващия блок залепват, заради отлаганията в трансмисионното масло. В резултат на това смяната на предавките в трансмисията спира.


Внимание!

Винаги заменяйте щекера заедно с управляващия блок. В противен случай може да протече масло от управляващия блок. В резултат маслото пробива уплътнителя и може да навлезе през отворите за жиците в управляващия блок на трансмисията и да причини неговата повреда.

Решение

Поради тази причина febi доставя пълния комплект febi 36542, който включва управляващия блок febi 32342 и щекера febi 36332 за автоматична трансмисия. Тази комбинация осигурява професионален ремонт и избягва бъдещи оплаквания. Това спестява време и пари и на сервиза и на клиента!

febi доставя също така управляващия блок и щекера поотделно.



febi 32342



febi 36332