



SERVICE INFO – INA 0095



Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 534 0168 10

Производители: Land Rover, MG, Rover

Модели:


Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Двигатели:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Арт. номер: 534 0168 10

OE номера: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Снимка 1: Предишен дизайн (ляво) и нов дизайн (дясно)

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на обтяжна ролка с номер 534 0168 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1, ляво) и новия модел (снимка 1, дясно).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0095