

8180 10320

**DK Mercedes Sprinter Generation 2007 og VW Crafter Generation 2006 ABS sensor (for)**

Vær særligt opmærksom på at disse biler findes med ABS moduler bygget helholdsvis af Bosch eller ATE, de der tilhørende forreste sensorer er næsten identisk, de har samme ledningslængde, samme stik og næsten samme indstiksdybde. Men de erstatter ikke hinanden og du kan ikke nulstille en ABS fejl hvis du montere den forkerte ABS sensor. De kan identificeres i kataloget og visuelt på hovedets udformning.

**D Mercedes Sprinter Generation 2007 und VW Crafter Generation 2006 ABS sensor (vorne)**

Vorsicht! Diese beiden Autos wurden mit verschiedenen ABS-Modulen von Bosch oder ATE hergestellt und die vorderen ABS-Sensoren sind nahezu identisch mit der gleichen Kabellänge, dem gleichen Stecker und fast der gleichen Einbautiefe. Aber sie sind NICHT austauschbar und Sie werden niemals in der Lage sein, den ABS-Fehlercode zu löschen, wenn Sie die falsche Teilenummer haben, sie können im Katalog oder visuell durch den Blick auf den Kopf des Sensors identifiziert werden.

**S Mercedes Sprinter Generation 2007 och VW Crafter Generation 2006 ABS sensor (framsida)**

Varning! Dessa två bilar har tillverkats med olika ABS-moduler som tillverkats av antingen Bosch eller ATE och de främre abs-sensorerna är nästan identiska på samma sätt med samma trådlängd, samma plugg och nästan samma monteringsdjup. Men de är INTE utbytbara och du kommer aldrig att kunna rensa ABS felkoden om du har monterat fel artikelnummer, de kan identifieras i katalogen eller visuellt genom att titta på sensorns huvud.

**GB Mercedes Sprinter Generation 2007 and VW Crafter Generation 2006 ABS sensor (front)**

Caution! These two cars have been manufactured with different ABS modules produced by either Bosch or ATE and the front abs sensors are almost identical in every way with same wire length, same plug and almost same fitting depth. But they are NOT interchangeable and you will never be able to clear the ABS fault code if you've fitted the wrong part number, they can be identified in the catalogue or visually by looking at the head of the sensor.

**PL Mercedes Sprinter Generation 2007 i czujnik ABS marki VW Crafter Generation 2006 (przód)**

Uwaga! Te dwa samochody zostały wyprodukowane z różnych modułów ABS produkowanych przez Bosch lub ATE, a przednie czujniki ABS są prawie identyczne pod każdym względem, z taką samą długością przewodu, taką samą wtyczką i prawie taką samą głębokością montażu. Ale NIE są one zamienne i nigdy nie będziesz w stanie usunąć kodu błędu ABS, jeśli zainstalowałeś niewłaściwy numer części, mogą one zostać zidentyfikowane w katalogu lub wizualnie, patr.



8180 10320



8180 10325