

Blue Print ADT37025, ADT37039, ADT37063



Приложение:
Toyota Rav4 2.0VVTi (Model ACA20/21 - 1AZ-FE)



BG


TOYOTA RAV4 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЕНЗОРА ЗА КИСЛОРОД ОТ КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКА

Моделите Toyota Rav 4 2.0VVTi произведени между Май 2000 и Юли 2003 (моделен тип ACA20 и ACA21) са оборудвани с четири кислородни сензора. Два преди и два след катализаторът.

Те се появяват и в каталога на Blue Print като ляв(LH)/ десен(RH) и горен/долен сензор.

Повечето диагностично оборудване и ръководства за ремонт описват тези сензори като Sensor 1/Sensor 2 и Bank 1/Bank 2

напр. P0057 - Bank 2 Sensor 2 повреда във веригата на нагревателя



За по-лесен избор на правилния Blue Print сензор трябва да знаете следната информация:

Bank 1 = ляв (LH)

Bank 2 = десен (RH)

Sensor 1 = горен

Sensor 2 = долен

Следователно, код грешка "Bank 2 Sensor 2" посочва за проблем във веригата на десен горен (RH Lower) сензор за кислород

Когато се повреди един от тези сензори за кислород, ще светне съответната предупредителна лампа за управление на двигателя (MIL).

Пълната гама резервни части е налична на: partsfinder.bilsteingroup.com