

Szerelési útmutató

Gyártó: Citroen, Peugeot

Modell: AX, Saxo, Xsara, 106 II, 205 II, 206, 206+, 306 (1986-)

Motor: TU###

Leírás:

A felsorolt modelleknél a tengelykapcsoló mechanikus működtetésű. A kuplung működtetésben a konstrukcióból adódó hézagot a vonóhuzal egy pontosan meghatározott előfeszítése, az úgynevezett előterhelés egyenlíti ki. A kinyomó csapágy mindig azonos sebességgel forog mint a kuplung.

A hibásan beállított vagy mechanikusan meghibásodott kuplungműködtetés nem éri el a szükséges előterhelést és fordulatszám-különbség jön létre a kinyomó csapágy és a kuplung között.

Az eközben keletkező súrlódás anyagleválást okoz a tányérrugón. Ennek következtében a tányérrugó egyedi csúcsai letörhetnek és a kuplung meghibásodását okozhatják.

A kuplung cseréjekor ezért alapvetően ellenőrizze a teljes kuplungműködtetés esetleges kopását és állítsák be a gyári előírások szerint.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10980048