


PI 1770

 Solo per personale esperto!
1/1

PRODUCT INFORMATION

CUSCINETTI A STRISCIAMENTO A MAGGIORAZIONE ESTERNA

SOLUZIONE DI RIPARAZIONE PER MERCEDES-BENZ OM 651

La parte superiore dei cuscinetti di banco dei motori della serie OM 651 non può essere riparata in modo convenzionale a causa del coperchio del cuscinetto sottoposto a cracking. Per poter comunque riparare questo tipo di blocco motore, Motorservice offre uno speciale set cuscinetti a strisciamento con maggiorazione esterna.

Questo set cuscinetti a strisciamento con diametro esterno maggiorato consente al meccanico riparatore di motori di riparare i guasti alla parte superiore dei cuscinetti di banco del blocco motore.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83	Cyl. 4	40 776 6.., 40 809 6.., 41 641 6..						
OM 651	901		D (LA)	4	1796 cm ³	4V	80-100 kW (109-136 PS)	16,2	83,00 mm
OM 651	911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980		D (A)	4	2143 cm ³	4V	70-150 kW (95-204 PS)		99,00 mm
OM 651	913, 930, 956 - 957		D (LA)	4	2143 cm ³	4V	70-130 kW (95-177 PS)	16,2	99,00 mm
HL	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50		4	77 973 700 (1) 77 973 710 (1) 77 973 720 (1)
HL	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50			
PASS-L	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50		1	
PASS-L	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50			
	STD	26,500 - 26,540 0,25 26,500 - 26,540 0,50 26,500 - 26,540							
	Spiel / Clearance / Jeu / Juego - Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373								
(1)	Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm								

Estratto dal catalogo:
Set cuscinetti a strisciamento
con maggiorazione esterna per
Mercedes-Benz OM 651

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.