



LuK Service-Info



Tweedelig vliegwiel van LuK 415 0560 10

Gewijzigd impuls wiel

Fabrikant:	Ford
Model:	Transit
Bouwjaar:	2006 -
Motor:	3,2 TDCi
Tweedelig vliegwiel van LuK:	415 0560 10



Fig. 1: Variant tot 03-2012



Fig. 2: Variant vanaf 04-2012

In het kader van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is het impuls wiel en de lagering van het tweedelig vliegwiel 415 0560 10 gewijzigd.

In Fig. 1 ziet u de uitvoering van het tweedelig vliegwiel zoals het bij voertuigen tot productiedatum 03-2012 is toegepast. In Fig. 2 wordt een tweedelig vliegwiel afgebeeld zoals het vanaf 04-2012 in serieproductie is gemonteerd en sindsdien ook als vervangingsonderdeel wordt geleverd.

In tegenstelling tot de bestaande uitvoering heeft de impulsring een geringere materiaaldikte en een andere tandvorm. Bovendien is de levensduur van het tweedelig vliegwiel verder verlengd doordat in plaats van een glijlager een kogellager wordt gebruikt.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.