



SERVICE INFO – LuK 0083



LuK RepSet 601 0053 00

Για αξιόπιστη μετάδοση ισχύος, κάτω από υψηλά φορτία

Κατασκευαστής: Land Rover

Μοντέλα: Defender

Κινητήρες: 2,2 TD4
2,4 TD4

Μετάδοση: MT82



Εικόνα 1: LuK RepSet 601 0053 00 με βολάν

Στα οχήματα που αναφέρονται παραπάνω, κατά τη σκληρή τους χρήση εκτός δρόμου ή και με τη χρήση ρυμουλκούμενου, μπορεί να υπάρξει ολίσθηση (πατινάρισμα) του συμπλέκτη. Η συχνή λειτουργία κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά και με τη σειρά της σε πρόωρη αποτυχία μετάδοσης της ισχύος.

Στο παρελθόν, η αντικατάσταση του συμπλέκτη δεν εξαφάνιζε το πρόβλημα μόνιμα και αξιόπιστα, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης. Με σκοπό τη διασφάλιση της ισχυρής και αξιόπιστης μετάδοσης της ισχύος, η Schaeffler Automotive Aftermarket εξέλιξε ένα νέο LuK RepSet ειδικά για αυτά τα οχήματα.

Αντίθετα με το κιτ μαζικής παραγωγής, αυτό το RepSet περιέχει μεγαλύτερο και αυτορρυθμιζόμενο συμπλέκτη.

Τα άμεσα πλεονεκτήματά του είναι:

- Δυνατότητα υψηλότερης μεταφοράς της ροπής (οπότε ο συμπλέκτης δεν θα ολισθαίνει πλέον, κάτω από υψηλά φορτία)
- Σημαντικά χαμηλότερα φορτία στο πεντάλ σε όλη τη διάρκεια ζωής του
- Αισθητά οφέλη, σχετικά με την αξιοπιστία και την άνεση

Το LuK RepSet 601 0053 00 δεν μπορεί να συνδυαστεί με το βολάν μαζικής παραγωγής του οχήματος. Για αυτόν τον λόγο, σε αντίθεση με τα standard εξαρτήματα, περιλαμβάνει ένα βολάν ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν τον συμπλέκτη.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0083