



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Fuerza de accionamiento del embrague demasiado alta La asignación incorrecta del embrague provoca un fallo de funcionamiento

Fabricantes: Mercedes Benz

Modelo: Atego I

Referencia: 640 3014 09
640 3111 09

Consulte el catálogo de piezas para obtener información sobre la asignación actual




Imagen 1: Juego de embrague 640 3014 09 (para vehículos con servo de embrague)

Existen dos versiones del actuador del embrague en las cajas de cambios manuales del modelo de vehículo especificado anteriormente: con y sin servo de embrague. En los modelos con servo de embrague, debe utilizarse el juego de embrague 640 3014 09. En los modelos sin servo de embrague, debe utilizarse el juego de embrague 640 3111 09.

El juego de embrague 640 3014 09 no debe instalarse en modelos de vehículos que no dispongan de servo de embrague, ya que el embrague no podría accionarse o lo haría con mucha dificultad y el vehículo no podría circular.

Para evitar una asignación incorrecta, se incluye información (para vehículos con/sin servo de embrague) de los juegos de embrague correspondientes en el catálogo. Esto hace posible una identificación inequívoca.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT