



## LuK INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



### A força de acionamento da embraiagem é demasiado elevada A atribuição incorreta da embraiagem resulta numa avaria

Fabricante: Mercedes Benz

Modelo: Atego I

N.º de peça: 640 3014 09  
640 3111 09

Consulte o catálogo de peças para obter informações sobre a atribuição atual



Figura 1: Conjunto de embraiagem 640 3014 09 (para veículos com impulsionador de embraiagem)

Existem duas versões do atuador da embraiagem nas caixas de velocidades manuais do modelo de veículo acima especificado. Existem versões com e sem impulsionador de embraiagem. Para modelos com impulsionador de embraiagem, deve ser utilizado o kit de embraiagem 640 3014 09. Para modelos sem impulsionador de embraiagem, deve ser utilizado o kit de embraiagem 640 3111 09.

O kit de embraiagem 640 3014 09 (para modelos com impulsionador de embraiagem) não deve ser instalado num veículo sem impulsionador de embraiagem. Neste caso, não é possível acionar a embraiagem ou será muito difícil de acionar e o veículo não pode ser conduzido.

Para evitar uma atribuição incorreta, estão incluídas no catálogo informações (para veículos com/sem impulsionador de embraiagem) para os conjuntos de embraiagens relevantes. Estas permitem obter uma identificação clara.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 Fax: 91 654 27 61  
[www.repxpert.pt](http://www.repxpert.pt)

SCHAEFFLER  
REPXPERT