



LuK SERVICE INFO



Ausrückgabel passt nicht zum Ausrücklager

Montageprobleme bei Versionen mit flacher Nockenform

Hersteller: Iveco

Modelle: Stralis I, II
Euro Trakker I, II

Art.-Nr.: 643 3320 00
643 3325 00

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: Ausrückgabel mit flacher Nockenform

Bei den oben genannten LuK RepSets kann in Einzelfällen das Ausrücklager nicht, oder nur sehr schwer montiert werden. Die Ursache dieser Beanstandung liegt in einer für diese RepSets ungeeigneten Nockenform der Ausrückgabel.

Montageprobleme treten überwiegend bei Ausrückgabeln aus dem Zubehör auf, die mit einer flachen Nockenform (Bild 1) ausgestattet sind.

Für einen reibungslosen Reparaturablauf empfiehlt es sich, eine originale Ausrückgabel des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Diese wird mit abgerundeten Nocken (Bild 2) geliefert und lässt sich problemlos montieren.




Bild 2: Ausrückgabel mit abgerundeter Nockenform

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPART Hotline: 069 27135-3535

Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART