



Joint de Cache-culbuteurs

Smart




129.400



Dirko™-S Profi Press HT

Haute performance, élasticité durable Mastic d'étanchéité à base de Silicone



Application :

Enlever soigneusement les résidus de matériau d'étanchéité à l'aide d'une spatule plastique. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter. Enlever le bouchon avant utilisation. Dévisser la buse d'angle et ôter le bouchon de protection. Appliquer le mastic sur les contours du composant à étanchéifier, par pressions dosées et répétées du pistolet. Prendre garde de ne pas réaliser un cordon trop épais, au risque qu'il coule à l'intérieur du composant. Repositionner le bouchon de protection après utilisation.

Température de Traitement : de +5°C à +30°C

Cordon d'étanchéité d'environ 3,5 – 4,0 mm

Temps de séchage : 24 heures pour un cordon de 4,0 mm.

