



Solución de reparación para la junta del colector de escape

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Elring ofrece una solución de reparación para el colector de escape sin placa de protección térmica. Dado que únicamente se debe sustituir la junta del colector de escape, no es necesario cambiar la placa de protección térmica completa con la junta del colector de escape unida con remaches. La junta nueva no necesita unirse con remaches a la placa de protección térmica.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota


SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original