



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Referencias de las correas y tensores para iBSG

Part numbers


615000,615001,615002,615003,615004,615005
615006,615007,615008,615009,615010,615011
615012, 615013, 615014

CORREAS Y TENSORES PARA iBSG


ATENCIÓN

Acciones a realizar en la sustitución de un **iBSG (Integrated Belt Starter Generator)**


1. **Sustituir las correas** (correa primaria y secundaria). **Esta operación es obligatoria** para evitar problemas después de la sustitución del iBSG. Verificar los problemas posibles por una correa en mal estado.



Deslizamiento de la correa




Ángulo de contacto entre la correa y la polea




Desplazamiento de la correa


2. **Verificar el tensor de la correa**, recuerde que trabaja en dos sentidos. Si es necesario, sustituirlo después de un cambio de iBSG. Verificar los problemas posibles causados por el tensor de la correa.



Fuerza radial aplicada sobre la polea



Movimiento del brazo del tensor



Par efectivo



Website técnica
valeoservice.es/es#



Asistencia Técnica
91 495 85 58
900 122 657
91 49 58 576

Smart care for you
valeoservice.com



Tabla con las referencias OE de correas primarias, correas secundarias y tensores para iBSG Valeo

Referencia Valeo de iBSG	Para fabricante	Correa primaria*	Correa secundaria*	Tensor*
615001, 615010	LAND ROVER	KPLA-8620-AB	KPLA-8620-BA	K8D2-6B209-AD
615004, 615000, 615005	JAGUAR, LAND ROVER	K8D2-8620-AA	JPLA-8620-HA	K8D2-6B209-AD
615003, 615012, 615014	VOLKSWAGEN GROUP	05E903159B	-----	05E903305F
615006	CITROËN	9838392880	-----	-----
615007, 615008	LAND ROVER	LPLA-8620-FA	LPLA-8620-CB	LPLA-6B209-EB
615009, 615011	JAGUAR, LAND ROVER	MX73-8620-CB	MX73-8620-HA	MX73-6B209-EA
615002, 615013	KIA	25212-2F320	-----	25281-2U302

***Las correas y tensores no están incluidas en el envase del iBSG Valeo, estando disponibles en la red de distribución de recambios del fabricante**



Estas instrucciones de montaje están dirigidas exclusivamente para mecánicos profesionales. Si usted necesita reparar su vehículo, Valeo recomienda hacerlo por un profesional. Valeo no está vinculado contractualmente por ninguna información incluida en este documento.



Website técnica
valeoservice.es/es#



Asistencia Técnica
91 495 85 58
900 122 657
91 49 58 576

Smart care for you
valeoservice.com