



TIPS & TRICKS

Referenties van iBSG-riemen en -riemspanners

Part numbers


615000,615001,615002,615003,615004,615005
615006,615007,615008,615009,615010,615011
615012, 615013, 615014

RIEMEN EN RIEMSPANNERS VOOR iBSG


LET OP

Uit te voeren controles wanneer u een **iBSG** vervangt (**Integrated Belt Starter Generator**)


1. **Vervang de riemen** (primair en secundair). Dit is een verplichte stap om problemen te voorkomen na het vervangen van de iBSG. Kijk in geval van riemproblemen ook naar de mogelijke oorzaken.



Slippende riem




Contacthoek van de riem op de poelie




Riem niet correct uitgelijnd


2. **Controleer de riemspanner**, onthoud dat deze in twee richtingen werkt. Vervang deze indien nodig om problemen na de vervanging van de iBSG te voorkomen. Kijk in geval van riemspannerproblemen ook naar de mogelijke oorzaken.



Radiale kracht uitgeoefend op de poelie



Beweging van de spannerarm



Effectief koppel



Technische website
Valeo TechAssist
valeoservice.nl



Technische assistentie
00800 9000 50 80

Smart care for you
valeoservice.com

Tabel met O.E. referenties voor primaire riemen, secundaire riemen en spanners voor de Valeo iBSG's

Onderdeelnummer Valeo iBSG	Voor autofabrikant	Primaire riem*	Secundaire riem*	Spanner*
615001, 615010	LAND ROVER	KPLA-8620-AB	KPLA-8620-BA	K8D2-6B209-AD
615004, 615000, 615005	JAGUAR, LAND ROVER	K8D2-8620-AA	JPLA-8620-HA	K8D2-6B209-AD
615003, 615012, 615014	VOLKSWAGEN GROUP	05E903159B	-----	05E903305F
615006	CITROËN	9838392880	-----	-----
615007, 615008	LAND ROVER	LPLA-8620-FA	LPLA-8620-CB	LPLA-6B209-EB
615009, 615011	JAGUAR, LAND ROVER	MX73-8620-CB	MX73-8620-HA	MX73-6B209-EA
615002, 615013	KIA	25212-2F320	-----	25281-2U302

*Riemen en spanners zijn niet inbegrepen in de Valeo iBSG-doos en zijn verkrijgbaar via uw grossier of de betreffende merkdealer



Deze montage-instructies zijn uitsluitend bedoeld voor professionele monteurs.

Als u uw eigen voertuig moet repareren, raadt Valeo u aan een vakman te raadplegen.

Valeo is niet contractueel gebonden aan enige informatie die in dit document wordt verstrekt.



Technische website
Valeo TechAssist
valeoservice.nl



Technische assistentie
00800 9000 50 80

Smart care for you
valeoservice.com