


Model yılı 2007 ve üstü olan BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i için WPS3025 soğutucu madde pompası montaj bilgisi

Sorun:

Sökülen elektrikli soğutucu madde pompasının 3 vidalama noktasında duruma göre önceden montaj edilmiş sessiz manşonlar bulunmaktadır (res. 1). Bu manşonlar yeni WPS3025 soğutucu madde pompasında mevcut değildir. Eski sabitleme vidaları uygun değildir.

Res. 1



Nedeni:

Araç üreticisi, soğutucu madde pompasının yeni modelini sessiz manşon (res. 2) kullanmadan üretmiştir.

Res. 2



Çözüm:

Sökülen alüminyum vidalar (M8x36) tekrar kullanılamaz; bunların yerine daha kısa çelik vidalar (M8x26) kullanılmalıdır. Bunun için lütfen ayrı olarak temin edilen MS50 montaj setini kullanın (res. 3).

Res. 3

