

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKBA 6737 – Υποχρεωτική αντικατάσταση παξιμαδιού



BMW X3 (F25), X4 (F26)



Υποχρεωτική αντικατάσταση παξιμαδιού κατά την αντικατάσταση ρουλεμάν τροχού



Κωδικός ρουλεμάν OE: 33 40 6 787 015

Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και επαγγελματική επισκευή, η SKF έχει προσθέσει ένα κεντρικό παξιμάδι στο εν λόγω kit ρουλεμάν τροχού, ξεκινώντας από την παρτίδα παραγωγής 248 R. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του παλαιού παξιμαδιού, καθώς μπορεί να καταστραφεί κατά την αντικατάσταση του παλαιού ρουλεμάν.

VKBA 6737



Το kit περιλαμβάνει πλέον και ένα κεντρικό παξιμάδι



[Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2019

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών, αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

