

SKF – Bulletin Technique n°91

VKBA 6699 – Bruit ou jeu disparaissant au montage



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Le bruit et le jeu disparaîtront après l'installation sur le véhicule



Applications	Numéros OE du pivot complet
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P

La conception du roulement du kit SKF VKBA 6699 est conforme aux spécifications d'origine. Un montage correct dans le pivot est nécessaire pour que le roulement atteigne la bonne précharge pour une durée de vie optimale.

IMPORTANT

- Avant le montage lors de la rotation du roulement à la main, vous pouvez ressentir du bruit ou un jeu
- Après avoir installé le roulement dans le pivot, le bruit et le jeu disparaîtront (le roulement est en précharge)
- Suivez les instructions de montage SKF MI-542022 et utilisez les outils appropriés pour le montage et le démontage

VKBA 6699

