



VKPC 95898

Technická informace - Březen 2011

VKPC 95898



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Estate
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL



ZMĚNY V DESIGNU OE/SKF
VKPC 95872 je nahrazena VKPC 95898



OE #: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 nahrazeno 25100-2B700.

VÝROBCE	MODEL	MOTOR	KÓDY MOTORU
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Estate	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA,
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED


OE Hyundai změnilo design vodní pumpu u svých starších modelů.

Hyundai zastavil dodávky vodních pump odpovídajících VKPC 95872, které se používali ve vozech z let 2000 - 2006. Hyundai doporučuje nahradit starou vodní pumpu novou a vyměnit i novou kladku, která zajistí vyrovnanost řemene a kvalitu opravy.


Abychom dodrželi změny v OE výrobě, SKF nabízí odpovídající vodní pumpu včetně kladky, které pokrývají starší vozy Hyundai přesně podle OE instrukcí.



STARÁ PUMPA



NOVÁ PUMPA



+

NOVÁ KLADKA



Výměna kladky je nutná pro zachování správného vyrovnaní řemene.

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2011
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.