



febiEXAKT



Triger Kayış Gergisi

febi no. 21764

Karşıl. No. 036 109 243 J

Uygun olduğu araç tipleri:

Seat Cordoba,

Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ)

VW Polo 3 (1.4 16V AFH)



>> SORUN:

Triger kayış gergisi nedeniyle triger kayışında oluşan titreşim ve ses.

>> SEBEP:



Orijinal tip gergi (karşılık no: 036 109 243D ve 036 109 243 G) yuvarlak şekildedir. Yuvarlak şekil, triger kayışında titreşim ve ses sorunlarına neden olur. Bu tip gergi VW araçlarından çıkartılmıştır ve artık kullanılmamaktadır.

>> ÇÖZÜM:

febi, bu araçlarda febi no: 21764 (karşılık no. 036 109 243 J) parçasının kullanılmasını tavsiye eder. Ses sorunun ortadan kaldırıldığı geliştirilmiş gergi, özellikle yukarıda bahsedilen araçlar için üretilmiştir. Gerginin dış yüzeyi, resimlerde görüldüğü üzere, çapraz çıkıntılara sahiptir. Bu sayede, triger kayışının sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Bu şekil tırtıklı yüzey, gergi üzerindeki titreşimi azaltır. Aynı zamanda bu sayede triger gergisinin daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır.

>> DİKKAT:

Gerginin dış yüzeyi üzerindeki çapraz çıkıntılar üretim hatası değildir! Triger kayış gergisi cıvatası için sıkma değeri 20 Nm'dir.



febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

