

Aplicações:

Volkswagen Beetle, Käfer (11 & 1B)
e Karman Ghia



PT

Articulação guia

A versão original desta articulação foi fabricada para operar dentro de determinadas restrições de movimento. Isto exigia entalhes/pontos de marcação na flange para garantir que a nova peça estava corretamente alinhada com os pontos indicadores no braço de suspensão quando era instalada. (Fig.1)

Se a articulação for instalada incorretamente, o sistema de direção/suspensão ficará preso - o que resultará numa vida útil muito reduzida e numa potencial falha da articulação.

A nova peça de substituição SWAG 30 78 0001 foi concebida de novo para que o pino esférico tenha 360 graus de movimento e não precise de ser alinhado com os indicadores no braço de suspensão, facilitando a instalação. Por conseguinte, não são necessários entalhes/pontos de marcação. (Fig.2)



Figura 1



Figura 2

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com