

febi 193068 193076



Aplicações: Porsche 911 (997) 2004 > 2013, Boxster (987) 2004 > 2012, Cayman (987) 2005 > 2013



PT

Mecanismo de Abertura da Fechadura

Problema

O manípulo interior de abertura da porta perdeu o vigor, não responde, apresenta folga durante a operação ou não recolhe para a posição de repouso. Um som de peças soltas também pode ser ouvido, oriundo da porta.

Causa

O mecanismo de abertura da fechadura da porta - também conhecido como alavanca articulada da fechadura da porta ou suporte da maçaneta da porta interna - está localizado na parte de dentro do painel interior da porta.

Sendo um componente utilizado com muita frequência, que opera e flete sempre que a porta é aberta, com o tempo, os suportes plásticos que retraem a mola enfraquecem e cedem, resultando nos sintomas listados acima.

Solução

Remova o painel interno da porta. Desaperte os três parafusos T20 que fixam o componente ao painel da porta e inspecione. Substitua pela referência febi 193068 ou 193076, verifique o funcionamento do manípulo da porta e, de seguida, volte a colocar o painel interno. Desta forma, o manípulo interno da porta ficará novamente funcional.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com