




8140 27153



OE: 30742642 / 31257680 / 31262940



OE: 31340068 / 31362965]



Triscan 814027153
 OE: 30742642 / 31257680 / 31262940
 / 31340068 / 31362965]

DK Volvo C30 / C70 / S40 / V40 / V50

Håndbremsekablet med følgende OE-nr. er opført som en udgået vare hos Volvo: 30742642, 31262940 og 31257680. Ifølge Volvo kan bremsekablet udskiftes med følgende OE-nr: 31340068 og 31362965

Dette er dog ikke muligt, fordi beslagene til fastgørelse af bremsekablet er forskudt 10 mm.

TRISCAN har derfor udviklet en modificeret version af bremsekablet, hvor beslagene på bremsekablet kan flyttes for at udligne forskellen.

D Volvo C30 / C70 / S40 / V40 / V50

Das Bremsseil mit den folgenden OE-Nrn. sind bei Volvo als Auslaufartikel gelistet: 30742642, 31262940 und 31257680. Das Bremsseil kann laut Volvo mit den folgenden OE-Nrn. ersetzt werden: 31340068 und 31362965.

Dies ist aber nicht möglich, indem die Halterung zur Fixierung des Bremsseils am Fahrzeug um 10 mm versetzt ist.

TRISCAN hat daher eine modifizierte Version entwickelt, bei der die Halterungen am Bremsseil verschoben werden kann, um den Unterschied auszugleichen.

S Volvo C30 / C70 / S40 / V40 / V50

Handbromswire med följande OE-nummer är listad som en utgått artikel hos Volvo: 30742642, 31262940 och 31257680. Enligt Volvo kan handbromswiren ersättas med följande OE-nr: 31340068 och 31362965.

Detta är dock inte möjligt eftersom fästena för att fästa handbromswiren är förskjutet 10 mm på fordonet.

TRISCAN har därför utvecklat en modifierad version av handbromswiren, där fästena på handbromswiren kan flyttas för att kompensera för skillnaden.

GB Volvo C30 / C70 / S40 / V40 / V50

The handbrake cable with the following OE-no. is listed as a discontinued item at Volvo: 30742642, 31262940 and 31257680. According to Volvo, the handbrake cable can be replaced with the following OE-no.: 31340068 and 31362965.

However, this is not possible because the brackets for attaching the handbrake cable is offset 10 mm on the vehicle.

TRISCAN has therefore developed a modified version of the handbrake cable, where the brackets on the cable can be moved to compensate for the difference.