

# SWAG 10 94 0125

Passend für:  
Mercedes-Benz-Modelle mit M271-  
Motor (EVO) und Zahnkette


Vergl. Nr. 271 589 07 63 00

DE

## Der Kettentrieb von Mercedes-Benz-Modellen mit M271-Motor (EVO) soll geprüft werden? Kein Problem!

Bei Modellen von Mercedes-Benz mit M271-Motor (EVO) kann es nach dem Kaltstart zu Rasselgeräuschen kommen. Mögliche Ursachen sind Verschleiß des Kettentriebs bzw. der Kettenräder oder eine Längung der Steuerkette. Das kann zu falschen Steuerzeiten und im schlimmsten Fall zum Motorschaden führen. Tritt das oben geschriebene Problem auf, empfiehlt sich die Prüfung des Kettentriebs. Nur ist das ein sehr aufwendiger Prozess.

### SWAG hat die Lösung!



Messkettenspanner  
SWAG 10 94 0125



Der Messkettenspanner hat eine Messskala von 55 bis 85. Wenn alle Kettentriebkomponenten, z.B. Kettenspanner, Kette, Gleitschienen und Kettenräder, in einwandfreiem Zustand sind, sollte der Messkettenspanner einen Wert von ca. 62,5 zeigen.

Zeigt der Messkettenspanner einen Wert von mehr als 75 (als durchgehende Linie) an, sind Teile des Kettentriebs verschlissen. In diesem Fall sollte der Kettentrieb weiter untersucht und die entsprechenden Komponenten gewechselt werden.

### Achtung!

Nach der Prüfung darf der Messkettenspanner nicht im Motor bleiben. Dieser ist nur ein Prüfwerkzeug! Kettenspanner SWAG 10 94 0152 erneuern. Der zuvor verbaute Kettenspanner darf nicht wieder eingebaut werden.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

SWAG 10 94 0152

