


SWAG 33 10 4277

SWAG[®]**Applicabile a:**

BMW X3 (E83), X5 (E53, E70), X6 (E71, E72)



IT

Attuatore per ripartitore coppia

Problema

Quando si inserisce o disinserisce l'accensione, si sente un clic da sotto il veicolo, intorno all'area della scatola di rinvio.

Il motore funziona a scatti quando si accelera con le marce inferiori. Le spie dell'ABS, del 4x4 e dell'impianto frenante si accendono, in relazione ai sintomi sopra elencati.

Questi possibili codici di errore possono essere memorizzati nell'unità di controllo del ripartitore:

- 539E Motore di controllo o ripartitore difettoso.
- 5463 Guasto meccanico del ripartitore.

Causa

Usura dell'ingranaggio di comando del motorino di regolazione della scatola rinvio, spesso causata da un'eccessiva variazione della profondità del battistrada degli pneumatici tra l'asse anteriore e quello posteriore.

Soluzione

Verificare che tutti i sistemi siano perfettamente funzionanti, eseguire una scansione completa del sistema di tutti i codici di errore utilizzando uno strumento diagnostico adatto.

Controllare il funzionamento del motorino di regolazione della scatola rinvio e sostituirlo se necessario, quindi cancellare/reimpostare tutti i codici di errore dopo la riparazione.

Controllare la profondità del battistrada di tutti i pneumatici e sostituirli se necessario.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com