


SWAG 10 92 2688

Uygun olduđu araç tipleri:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

Karşıl. No: 202 820 23 08

SWAG®

TR



Cam Silecek Motoru

Sorun

Silecek motorunun gürültülü çalışması, kesik çalışması ya da tamamen çalışmaması.





Sebep

Silecek motoru, bir kaldırma mekanizması ve bağlantı kolları vasıtasıyla silecek kollarını hareket ettirir (1 ve 2 no'lu resimlere bakınız). Bu parçalar dış etkenler dolayısıyla sertleşebilir.

Silecek motorunun dişli çarkı plastikten yapılmıştır ve kolaylıkla hasarlanabilir (3 ve 4 no'lu resimlere bakınız). Eğer dişli üzerinde sorun varsa, dişli vidası, dişliyi gerektiği gibi çeviremeyecektir. Bu nedenle, silecek kolları düzgün çalışamayacak; gürültülü çalışma veya tamamen çalışmama sorunlarına neden olacaktır.

Çözüm

SWAG ın tavsiyesi; SWAG 10 92 2688 numaralı silecek motoru araca takılırken, bağlantı noktalarının ve kaldırma mekanizması pistonlarının rahatça çalışıyor olduğunun kontrol edilmesidir. Böylece, silecek motorunda oluşabilecek erken sorunların önüne geçilmiş olunur.



For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com