

Solution

Необходимо проверить уровень масла в 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes-Benz (722.6)? Нет проблем!



SWAG 10 93 8023





После замены масла в автоматической КПП или при наличии подозрения на его утечку необходимо проверить уровень масла. Наличие маслощупа для коробки передач в автомобиле не предусмотрено.

SWAG предлагает решение проблемы! Маслощуп для автоматической КПП

подходит для:
5-ступенчатой автоматической
КПП Mercedes-Benz 722.6

SWAG № 10 93 8023
Сравн. № 140 589 15 21

Маслозаливная трубка находится в моторном отсеке (рис. 1). Колпачок трубки зафиксирован от непреднамеренного открытия. Перед началом измерения отломите подходящим инструментом пластину предохранительного штифта (рис. 2), после чего удалите предохранительный штифт и снимите колпачок с маслозаливной трубки (рис. 3).



SWAG 10 94 4204



Внимание!

Для проверки уровня масла введите щуп до упора в маслозаливную трубку. Так как вышеуказанная АКПП устанавливается на различных автомобилях, длина маслозаливной трубки может отличаться. Поэтому, после того как щуп достиг дна коробки, часть маслощупа может выглядывать наружу (рис. 4).

После проверки уровня масла маслощуп необходимо достать! Колпачок можно снова зафиксировать с помощью нового предохранительного штифта (SWAG 10 94 4204).

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от SWAG и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail! Подробности на сайте www.swag.de

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании SWAG!

Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.swag-parts.com