

YWB214 Fren hidroliği test cihazı

YWB214 fren hidroliği test cihazının uzun bir süre için kullanılmaması durumunda, cihaz ölçüm ardından muhtemelen çok düşük bir fren hidroliği kaynama noktası gösterecektir.

Bu etkiye higroskopik fren sıvıları neden olmaktadır (DOT3, DOT4 ve DOT5.1). Sensor üzerinde kalan sıvı kalıntıları suyu emmektedir.

Cihazın yeniden ayarlanması için lütfen aşağıda tarif edildiği şekilde hareket ediniz:

- Cihaz ile birlikte teslim edilen haznenin içine yeni fren hidroliği doldurunuz - bakınız konum (1)
- Yeni fren hidroliğinin sensörü çevrelemesi için test cihazını yukarı ve aşağıya hareket ettiriniz
- Tuşu basılı tutunuz ve değer gösterildiğinde bırakınız - değeri aklınızda tutunuz
- Soğutma evresini hızlandırmak için cihazı yukarı ve aşağıya doğru hareket ettiriniz.
- Bu durum aynı zamanda sensor etrafına taze fren hidroliğinin gelmesini de sağlamaktadır
- İşlemi kaynama noktasının artmamasına dek yineleyiniz

Şimdi sensor su içeren fren hidroliğinden temizlenmiş durumdadır ve doğru olan değeri gösterecektir.

Yanlış ölçümlerin önlenmesi için cihazı aslına uygun biçimde kullanınız.



(2) Fren hidroliği haznesinin konumu olumsuz ise, pipet yardımı ile numune alınız.

