

Uitgebreide vervangingscriteria


Om de teruggave voor de garage te vergemakkelijken heeft TRW besloten om de criteria voor de vervanging van de volgende elektrische stuurbekrachtigingspompen uit te breiden:

JER104, JER105, JER106, JER110, JER111, JER112, JER113, JER114, JER115, JER117, JER118, JER134, JER155, JER156, JER157, JER158, JER161, JER162, JER165, JER166, JER171 en JER174

Met onmiddellijke ingang zijn de hieronder beschreven beschadigingen toegelaten:


Ontbrekende vergrendelingen (afb.1)

Geen verdere schade aan de stekkervoet!



Beschadigd reservoir (afb.2)

Geen beschadiging van de inwendige delen!




Lichte beschadigingen van het onderste deel van de behuizing (afb.3)

Geen scheuren!




Lichte vervorming van de stekkervoet door verwarming (afb.4)

Geen verdere schade aan de stekkervoet!



Ontbrekende bevestigingen (afb.5)

Geen beschadigingen aan schroefdraden of behuizing!



De hoofdcriteria voor vervangingspompen - beschreven in de Service Informatie XZS116D - moeten absoluut worden aangehouden!

