

Audi/ VW forgattyúház nyomás**Motorkód AKN/ AFB****Olajvesztés a turbón keresztül megnövekedett forgattyúház nyomás miatt**

Ha olaj távozik a feltöltő házán keresztül, feltétlenül szükséges üzemi hőmérsékletű motor mellett a forgattyús ház nyomásmérése. Ehhez szükséges egy nyomásmérőt (VAG1371) a nivópálca bevezetéséhez tenni és a motort legalább 3 percig üresjáratban üzemeltetni. Ha a nyomás nagyobb mint 5 mbar, akkor az olajleválasztót cserélni kell, mivel ebben az esetben a feltöltőből az olaj nem tud nyomás nélkül az olajteknőbe visszafolyni.

Megrendelendő alkatrész:

Olajleválasztó (Tömítéskészlet az olajszűrőtartóhoz) VW Art.-Nr.:059103464 vagy 059103464B

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél **BTS-Nr.:** T911001; **gyártói szám:** 454135- (GARRETT); **OE-Nr.:** 059145701C, 059145701G, 059145702D.

OE-számok csak információként mellékelve
A tartalom kizárólag tájékoztató jellegű.
A gyártó előírásait mindig be kell tartani!