

### Turbolader mit unterschiedlichen Ausführungen am Verdichtergehäuse


#### Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hatte in seine Serienproduktion zwei baugleiche Turbolader mit unterschiedlichen Verdichtergehäusen verbaut. Fahrzeugdaten der Hersteller sind für die Beschaffung des richtigen Ersatzteiles ungenau, da Mischverbauungen stattgefunden haben.


#### Hinweis:

Vergleichen Sie unbedingt die Ausführungsnummer ihres alten Turboladers mit der des von Ihnen bestellten neuen Turboladers, bevor Sie beginnen den Turbolader zu verbauen und/oder den neuen Lader mit unserem Erstbefüllungs-Additiv befüllen.

#### Vergleich der Ausführungsnummern:



T912313      MFD 49189-01800  
                  MFD 49189-01820



T916458      MFD 49189-01810  
                  MFD 49189-01830  
                  MFD 49189-01850

**Fahrzeughersteller:** SAAB

**Fahrzeuge:** Saab 9-3, Saab 9-5 2.0 t, 2.3 t / BioPower

**Motorcode:** B205R, B235R

**Gültigkeit:** Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

**BTS-Nr.:** T912313, T916458      **BTS-Service-Set-Nr:** T981382, T981383

**OE-Nr.:** 55559825, 9172180, 55560601, 55561884, 55564966

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 49189-01800, 49189-01820, 49189-01810, 49189-01830, 49189-01850

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.