



FAG 0010 – SERVICE INFO



NOWOŚĆ – Zestaw łożyska koła z kartą detekcyjną

Producent: Honda
Model: CR-V II (RD)
Silnik: 2.0
Nr części: 713 6174 50

Na rynku dostępnych jest wiele modeli łożysk kół. Są one bezobsługowe i zaprojektowane na cały okres eksploatacji pojazdu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważne są te elementy pod względem dostarczania danych. Wyposażone są one w pierścień wielobiegunowy (enkoder), wcześniej pierścień impulsowy, oraz czujnik, który przekazuje dane o prędkości koła. Ten sygnał używany jest przez system elektroniczny pojazdu, aby zapewnić właściwą dynamikę jazdy, a nawet jako wsparcie systemu nawigacji.

Harmonizacja całego systemu jest niezwykle ważna w przypadku ewentualnej naprawy. Jeśli chodzi o elementy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, każdy pracownik warsztatu powinien wiedzieć, że niewłaściwie przeprowadzona naprawa może spowodować nieprawidłowe działanie systemu kontroli trakcji. W najgorszym przypadku, może to być kwestia życia i śmierci.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg naprawy, firma FAG dostarcza o wiele więcej niż tylko informacje o właściwym montażu. Niedługo w sprzedaży dostępna będzie karta detekcyjna, zaprojektowana specjalnie jako uzupełnienie zestawu 713 6174 50. Karta ta umożliwia uwidocznienie pierścienia wielobiegunowego pod uszczelką, tak aby zapewnić prawidłowy montaż łożyska i bezawaryjne działanie całego systemu po naprawie.



Foto 1: Karta detekcyjna do uwidocznienia pierścienia wielobiegunowego

Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.rexpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT