



FAG 0021 – SERVICE INFO



Zestaw naprawczy łożyska koła dla samochodów dostawczych wraz z narzędziem specjalnym 400 6199 10

Producent:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Model:	Mercedes-Benz: - Sprinter (906) - Vito (W639) - Viano (W639) Volkswagen: - Crafter (2E)
Oś:	Przednia, dla pojazdów z napędem na tylne koła
Ref.:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Ref. (narzędzie):	400 6199 10



Foto1: Moduł łożyska koła może od teraz być wymieniany niezależnie



Foto2: 400 6199 10 – narzędzie specjalne jest wymagane do przeprowadzenia naprawy



Foto3: 400 6199 10 – pierścień osadcy musi dokładnie leżeć w odpowiednim zagłębieniu zwrotnicy

Po raz pierwszy, w pojazdach wymienionych powyżej, możliwa jest wymiana łożyska koła bez potrzeby demontażu i wymiany całej zwrotnicy.

W przeciwieństwie do sposobu naprawy sugerowanego przez producenta, Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje alternatywną ekonomiczną metodę wymiany łożyska koła. Eliminuje on potrzebne ustawiania zbieżności i pozwala znacząco skrócić czas naprawy.

Do montażu wymagane jest narzędzie specjalne. Powoduje ono że siła wywierana jest równomiernie na bieżni zewnętrznej łożyska podczas naprawy, zatraskując pierścień osadcy bezpiecznie we właściwym zagłębieniu.

Uwaga: Niezastosowanie narzędzia specjalnego może spowodować uszkodzenie całego koła

Upewnij się, że instrukcje producenta pojazdu są zastosowane dla wszystkich elementów pojazdu (układ hamulcowy, wahacz, koło).

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REP>XPERT