



SERVICE INFO – FAG 0022



Instrucțiunile de montare FAG 201050

Verificarea inelului de protecție din spatele butucului roții

Producător: Mercedes-Benz

Modele: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Nr. identificare piesă: 201050

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Fig 1: Rulment de roată FAG 201050

Pentru vehiculele specificate, rulmenții de roată pentru axa față sunt disponibili numai sub forma unui ansamblu complet (butuc de roată cu rulment de roată integrat) de la producătorul vehiculului.

Cu toate acestea, deoarece în majoritatea cazurilor de defectare, rulmentul de roată este de vină, doar această piesă trebuie înlocuită de fapt. Butucul de roată poate fi folosit din nou.

Schaeffler Automotive Aftermarket vă oferă așadar un kit rulment roată cu numărul de reper 201050.

Dacă se constată că, în timpul executării reparației, inelul de protecție din spatele butucului roții este defect, acesta trebuie înlocuit. Inelul poate fi comandat numai de la producătorul autovehiculului.

Pentru o alegere corectă a pieselor, aveți în vedere că există trei variante diferite: Pentru a identifica inelul de protecție potrivit, trebuie măsurat diametrul locașului garniturii de etanșare (Fig. 2).



Fig. 2: Pentru a determina care dintre cele trei inele de protecție se va potrivi, trebuie măsurat diametrul locașului garniturii de etanșare

Diametrul măsurat	Inelul de protecție necesar
86,70 – 86,85 mm	Inelul de protecție fără marcaj colorat
86,85 – 87,05 mm	Inelul de protecție cu marcaj roșu
87,05 – 87,30 mm	Inelul de protecție cu marcaj alb

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0022