



## SERVICE INFO – FAG 0022



# Monteringsvejledning for FAG 201050

## Udvidede pakkeindhold

Bilernes  
producenter: Mercedes-Benz

Modeller: Actros MP2/MP3 Atego/Atego 2, Axor 2

Best. nr.: 201050



Billede 1: 201050 - Pakken indeholder nu tre ekstra beskyttelsesringe

For de angivne køretøjer fås hjullejet på forakslen kun som en komplet enhed fra køretøjsproducenten (hjulnav med integreret hjulleje).

Da det kun er hjullejet, der er defekt i de fleste tilfælde af beskadigelse, er det kun hjullejet, der egentlig skal udskiftes. Hjulnavet kan bruges igen.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder derfor et hjullejesæt under reservedelsnummer 201050. Ud over et hjulleje og en dækring, indeholder FAG hjullejesættet nu også tre beskyttelsesringe. Af de tre ringe, der er placeret på styrespindlen bag hjulnavet, er kun en nødvendig.



Billede 2: For at afgøre hvilken af de tre beskyttelsesringe, der skal monteres, skal styrespindlens bund måles.

De tre beskyttelsesringe har forskellige interne diametre. For at afgøre hvilken af de tre ringe, der skal monteres, skal styrespindlens bund måles (se billede 2).

Den følgende beskyttelsesring skal vælges afhængig af den målte diameter:

| Målt diameter    | Krævet dækring                         |
|------------------|----------------------------------------|
| 86,70 - 86,85 mm | Beskyttelsesring uden farvet markering |
| 86,85 - 87,05 mm | Beskyttelsesring med rød markering     |
| 87,05 - 87,30 mm | Beskyttelsesring med hvid markering    |

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

FAG 0022