



FAG 0022 – SERVICE INFO



Instrukcja montażu dla FAG 201050/632203.H195

Sprawdź pierścienie ochronne za piastą koła

Producent: Mercedes-Benz
Volvo

Nr części: 201050 (THU - Truck Hub Unit)
(Moduł piasty)
632203.H195 (TAM - Truck Axle Modul)
(Moduł osi)




Foto 1: Moduł osi FAG (TAM) – nr części: 632203.H195 (po lewej),
Moduł piasty FAG (THU) – nr części: 201050 (po prawej)

W celu prawidłowego wytypowania części użyj katalogu.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zarówno pojedyncze łożysko koła, jak i kompletny zespół piasty koła (TAM) do wymienionych powyżej pojazdów. Składa się on z piasty koła, łożyska i pierścienia ABS.

Jeżeli podczas naprawy stwierdzimy, że pierścień ochronny jest uszkodzony należy go koniecznie wymienić. Jednym ze sposobów zamawiania części zamiennych jest zamawianie ich na podstawie danych producenta pojazdu.

Przy wyborze części należy pamiętać, że występują trzy różne warianty. Do identyfikacji odpowiedniego pierścienia należy zmierzyć średnicę gniazda uszczelniającego.




Foto 2: Aby określić, który z trzech pierścieni ochronnych należy zamontować, należy zmierzyć średnicę gniazda uszczelniającego

Zmierzona średnica:	Wymagany pierścień ochronny:	OE numery:
86,70 do 86,85 mm	bez kolorowego oznaczenia	A 970 997 03 46
86,85 do 87,05 mm	z czerwonym oznaczeniem	A 970 997 09 46
87,05 do 87,30 mm	z białym oznaczeniem	A 970 997 10 46



Foto 3: Pierścienie ochronne mają różne średnice wewnętrzne.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT