



SERVICE INFO – FAG 0022



Инструкция по установке FAG 201050

Проверка защитного кольца ступицы

Производитель: Mercedes-Benz
 Модели: Actros MP2 / MP3
 Atego / Atego 2 / Atego 3
 Axor 2
 Арт. номер: 201050

Актуальное применение артикулов смотрите в онлайн каталоге.



Рисунок 1: Ступичный подшипник FAG 201050

Для указанных автомобилей ступичные подшипники передних осей доступны только как собранный узел по версии автопроизводителя (ступица с установленным ступичным подшипником).

Однако, при повреждении только ступичного подшипника в большинстве случаев сама ступица может быть использована снова.

По этой причине Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает отдельный ступичный подшипник под номером 201050.

Если при выполнении ремонта оказалось, что защитное кольцо повреждено, его необходимо заменить. Заказать его возможно только в оригинальном исполнении от автопроизводителя.

Для правильного подбора деталей учтите, что возможны три различных варианта: Необходимо произвести измерения диаметра посадочного узла для выбора подходящего кольца (Рис. 2).



Рисунок 2: Для точного определения необходимого защитного кольца проведите измерение седла ступицы

Измеренный диаметр	Необходимое защитное кольцо
86,70 - 86,85 мм	Защитное кольцо без цветной маркировки
86,85 - 87,05 мм	Защитное кольцо с красной маркировкой
87,05 - 87,30 мм	Защитное кольцо с белой маркировкой

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPPERT