



SERVICE INFO – FAG 0022



Рекомендації щодо встановлення FAG 201050

Необхідно перевірити захисне кільце, яке знаходиться зі зворотного боку ступиці колеса

Виробник: Mercedes-Benz
Моделі: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Арт. номер: 201050

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин



Зображення 1: Набір колісних підшипників 201050

Для наведених вище моделей автомобілів колісний підшипник передньої осі доступний лише в якості оригінальної деталі у вигляді вузла у зборі (ступиця колеса з інтегрованим колісним підшипником).

Так як у більшості випадків пошкоджується тільки колісний підшипник, то замінити слід лише сам підшипник. Ступицю колеса можна використовувати повторно.

З огляду на це, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує окремий колісний підшипник під артикульним номером 201050.

Якщо під час проведення ремонту виявиться, що захисне кільце, яке знаходиться зі зворотного боку ступиці колеса пошкоджене, його необхідно замінити. Захисне кільце можна замовити тільки у виробника транспортного засобу.

Під час вибору необхідно врахувати те, що існують три можливі версії захисного кільця. Для правильної ідентифікації та підбору потрібного захисного кільця необхідно виміряти діаметр посадочного місця кільця (зображення 2).



Зображення 2: Щоб визначити, яка з трьох версій захисного кільця підходить, необхідно виміряти діаметр посадочного місця кільця

Вимірний діаметр	Необхідне захисне кільце
86,70 - 86,85 mm	Захисне кільце без колірних маркувань
86,85 - 87,05 mm	Захисне кільце з маркуванням червоного кольору
87,05 - 87,30 mm	Захисне кільце з маркуванням білого кольору

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0022