



## SERVICE INFO – FAG 0028



# Prstenec pro senzor ABS

se dodává jako příslušenství

Výrobci: DAF  
SAF

Obj. č.:  
Ložiska kol (RIU):

566074.H195  
566834.H195  
570530.H195

ABS-kroužek: 434 0497 10  
434 0498 10



Prstenec pro senzor ABS 434 0497 10 se speciálním nástrojem pro nalisování

Při výměně ložiska kola není u vozidel s ABS bezpodmínečně nutné vyměňovat také prstenec pro senzor ABS. Pokud je však poškozen, musí být vyměněn.

Protože lze výše uvedené jednotky Repair Insert Unit (RIU) montovat také u vozidel bez ABS, dodává Schaeffler Automotive Aftermarket tyto jednotky bez prstenců pro senzor ABS.

V případě, že se provede oprava ložiska kola na vozidle s ABS a je k tomu potřebný prstenec pro senzor, lze jej objednat samostatně jako příslušenství. Prstence pro senzor ABS jsou jako příslušenství uvedeny jak v našem papírovém katalogu, tak také v digitálních mediálních katalozích.



Prstenec pro senzor ABS 434 0498 10

| Prstenec senzorů pro ABS | Repair Insert Unit (RIU)<br>(opravné sady náboje kola) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 434 0497 10              | 570530.H195                                            |
| 434 0498 10              | 566074.H195<br>566834.H195                             |

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko  
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPART portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
REXPART

FAG 0028