



SERVICE INFO – FAG 0028



ABS-sensorring fås som tilbehør

Bilernes producenter: DAF
SAF

Best. nr.:
Hjulleje (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-ring: 434 0497 10
434 0498 10



ABS-sensorring 434 0497 10 med specialmonteringsværktøj

Ved udskiftning af et hjulleje på køretøjer med ABS er det ikke absolut nødvendigt at udskifte sensorringen. Hvis ABS-sensorringen er beskadiget, skal den udskiftes.

Da de reparationsindsatsenheder (RIU), der er angivet ovenfor, også kan monteres på køretøjer, der ikke er udstyret med ABS, medfølger der ikke en ABS-sensorring i pakningen fra Schaeffler Automotive Aftermarket.

Hvis der foretages reparation af et hjulleje på et køretøj med ABS - og sensorringen derfor skal anvendes - kan den bestilles separat som tilbehør. ABS-sensorringe er kategoriseret som tilbehør i både de trykte og de digitale kataloger.



ABS-sensorring 434 0498 10

ABS-sensorring:	Reparationsindsatsenhed (RIU - Repair Insert Unit)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!