



## SERVICE INFO – FAG 0028

# טבעת ABS זמינה כרכיב נוסף



ABS טבעת חיישן 434 0497 10 המסופקת יחד עם כלי ההתקנה הייחודי

כיוון שחלק מיחידות ההכנסה לצורך תיקון הרשומות מטה ניתן להתקין על רכבים אשר אינם מצוידים ב-ABS, שפולר אוטומוטיב אפטרמרקט אינה מוסיפה טבעת חיישן אל תוך האריזות.

במידה והתיקון מבוצע על מיסב ברכב אשר מצויד - במערכת ABS וטבעת החיישן עקב כך נדרשת – ניתן להזמין באופן נפרד כאביזר נילווה. טבעות ABS אשר רשומות כאביזר נילווה ב 2 הקטלוגים דיגיטלי ומודפס.

כאשר מחליפים מיסב גלגל ברכב המצויד במערכת ABS זה לא בהכרח מחייב את החלפת טבעת החיישן. אולם, במידה וטבעת החיישן נפגעה במהלך הפירוק יש חובה להחליפה.

| טבעת חיישן ABS | יחידת הכנסה לצורך תיקון (RIU) |
|----------------|-------------------------------|
| 434 0497 10    | 570530.H195                   |
| 434 0498 10    | 566074.H195<br>566834.H195    |



ABS טבעת חיישן 434 0498 10

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

FAG 0028

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafrir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REXP<sup>ERT</sup>