



SERVICE INFO – FAG 0028



ABS sensora gredzens ir pieejams kā aksesuārs

Ražotāji: DAF
SAF

Rezerves daļas Nr.:
Riteņa gultnis
(Samontētā riteņa gultņa
sastāvdaļa): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-kroužek: 434 0497 10
434 0498 10

Mainot riteņu gultņus transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ABS, nav obligāti nepieciešams mainīt arī sensoru gredzenu. Tomēr, ja ABS sensora gredzens ir bojāts, tas ir jānomaina.



ABS sensora gredzens 434 0497 10 ar speciālu montāžas darbarīku

Ņemot vērā, ka iepriekš minētās samontētās riteņu gultņu sastāvdaļas var arī uzstādīt transportlīdzekļos, kuri nav aprīkoti ar ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket ABS sensoru gredzenus komplektācijā neiekļauj.

Ja, tiek veikts riteņa gultņa remonts transporta līdzekļiem, kas aprīkoti ar ABS un, līdz ar to ir nepieciešams sensora gredzens, tad to var pasūtīt atsevišķi kā aksesuāru. ABS sensoru gredzeni kā aksesuāri uzskaitīti gan drukātajā, gan digitālajā katalogā.



ABS sensora gredzens 434 0498 10

ABS sensora gredzens	Samontētā riteņa gultņasastāvdaļa (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Lūdzu ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja specifikācijas!

FAG 0028