



FAG 0028 – SERVICE INFO



Pierścień ABS jest dostępny oddzielnie

Producent: DAF
SAF

Nr części
Kompaktowy 566074.H195
zestaw 566834.H195
naprawczy 570530.H195
(RIU):

Pierścień ABS: 434 0497 10
434 0498 10



Pierścień ABS nr 434 0497 10 wraz z pierścieniem montażowym

Podczas wymiany łożyska koła w samochodach wyposażonych w układ antypoślizgowy, nie zawsze konieczna jest wymiana pierścienia ABS. Jeżeli jednak jest uszkodzony, należy go wymienić.

Ze względu na fakt iż, samochody wymienione powyżej nie zawsze są wyposażone w układy antypoślizgowe, to Schaeffler Automotive Aftermarket nie dodaje pierścienia do każdego zestawu łożyska.

Jeżeli musi być on wymieniony, można zamówić pierścień ABS oddzielnie. Pierścienie ABS są umieszczone zarówno na listach katalogów drukowanych jaki elektronicznych.



Pierścień ABS 434 0498 10

Pierścień ABS	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195
	566834.H195

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT