



SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU) (Modul Axe Camion)

Respectați orientarea la montaj

Producători: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Nr. identificare piesă: 805003CA.H195
805011C / 805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07 / 805092.07.H195
571762.01.H195
803194.26 / 803194.26.H195
805003A.H195



Figura 1: Ansamblul butucului de camion (ABC) cu inel de etanșare (stânga) și muchie teșită (dreapta) pe inelul interior de susținere

Ansamblurile de rulmenți enumerate mai sus trebuie să fie orientate corect la montaj. Chiar dacă acest lucru este determinat de forma pivotului și de cea a inelului interior al rulmentului din ABC, se furnizează și prezentul buletin informativ de service pentru a oferi clarificări suplimentare.

Principala diferență poate fi văzută pe inelul interior al rulmentului. Unele ansambluri de rulmenți au un inel O (Fig. 2) pe suprafața interioară, în timp ce altele au o muchie teșită sau rotunjită (Fig. 3). În tabelul următor este prezentată lista caracteristicilor și se specifică orientarea ansamblurilor de rulmenți la montaj.



Figura 2: Ansamblul butucului de camion cu muchie teșită




Figura 3: Ansamblul butucului de camion cu muchie teșită

Număr articol	Caracteristica / orientarea la montaj
805003CA.H195 805011C / 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07 / 805092.07.H195	Inel O / suprafețe interioare
571762.01.H195 803194.26 / 803194.26.H195 805003A.H195	Muchie teșită / suprafețe interioare

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0032