



SERVICE INFO – FAG 0033



Внешние отличия сенсорных колец АБС

Примите во внимание различные конструкции ступиц

Производитель: DAF

Арт. номер RIU
(Repair Insert Unit): 566283.01.H195

Арт. номера
сенсорных колец
АБС:
434 0579 10
434 0580 10




Арт. номер 434 0579 10 устанавливается на ступицу новой конструкции

Для автомобилей DAF представлено две различные конструкции ступиц, для которых применим ремонтный ступичный узел (RIU) арт. № 566283.01.H195.

Для двух конструкций ступичных узлов соответственно используются разные сенсорные кольца АБС. При замене сенсорного кольца АБС, важно определить визуальные различия и заказать соответствующее модели ступицы кольцо.

Следующая таблица позволяет идентифицировать два вида сенсорных колец АБС:

Ступица	Арт. № RIU (Repair Insert Unit)	Арт. № DAF Кольцо АБС	Арт. № FAG Кольцо АБС
оригинальная версия	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
новая конструкция	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Кольцо АБС с арт. № 434 0580 10 устанавливается на ступицу предшествующей конструкции

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0033