



SERVICE INFO – FAG 0034



Změna modulů ložiska kola

Potřebné přídatné komponenty

Výrobce: Alexander Dennis

Modely: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Identifikátor
nápravy DANA: S63U, S75U, T75U

Obj. č. servisní sady (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)


S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (přímá výměna)

Obj. č. (FAG): 805993.H195

Výrobce autobusů Alexander Dennis přešel u výše uvedených náprav DANA (S63U, S75U, T75U) od dodavatele ložisek kola Timken na dodavatele FAG.

Pokud je v rámci opravy ještě namontováno ložiska kola Timken, musí se u náprav s identifikátorem S63U, S75U a T75U vyměnit ještě další komponenty.



Obrázek 1: U náprav s identifikátorem S63U se musí vedle modulu ložiska kola předavně vyměnit také brzdový kotouč, uchycení kola, šrouby kola a upevňovací šrouby

Náhradní díly lze zakoupit od výrobce autobusů. Následující tabulka ukazuje potřebná čísla dílů.

Identifikátor nápravy	Potřebné komponenty	Obj. č. Alexander Dennis	Počet
S63U	Uchycení kola	658468-3	1 x
	Šroub kola	650723-2	10 x
	Brzdový kotouč	658468-4	1 x
	Upevňovací šrouby	658468-5	14 x
S75U	Uchycení kola	661391-2	1 x
	Upevňovací šrouby	661391-3	14 x
T75U	Uchycení kola	661391-2	1 x
	Upevňovací šrouby	661391-3	14 x
NDS 80	Žádné	-	-

Utahovací momenty upevňovacích šroubů: 236 – 260 Nm

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!



Obrázek 2: Modul ložiska kola FAG 805993.H195

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPExpert portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPExpert

FAG 0034