



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Različiti dobavljači ležajeva kotača za prvu ugradnju

Obvezna zamjena dodatnih komponenti

Proizvođač: Alexander Dennis

Modeli:
Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Tip DANA

osovine: S63U, S75U, T75U

Kataloški broj: Set za popravak (Alexander Dennis):


S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (direktna zamjena)

Kataloški broj

(FAG): 805993.H195



Slika 1: U slučaju osovina tipne oznake S63U, osim samog ležaja kotača, potrebno je promijeniti i kočni disk, prirubnicu kotača s pripadajućim vijcima te vijke kotača.

Za gore navedene tipove osovina proizvođača DANA, proizvođač autobusa Alexander Dennis promijenio je dobavljača ležajeva kotača za prvu ugradnju. Zbog promjene proizvođača, umjesto Timkena, u prvoj se ugradnji isporučuju FAG ležajevi.

U slučajevima zamjene ležajeva kotača na osovina tipnih oznaka S63U, S75U ili T75U, s tvornički ugrađenim Timken ležajevima, potrebno je voditi računa o potrebi zamjene dodatnih komponenti.

Potrebni rezervni dijelovi mogu se naručiti putem servisne mreže proizvođača autobusa. Potrebni kataloški brojevi dijelova prikazani su u tablici niže.

Tip osovine	Potrebni dijelovi	Alexander Dennis kataloški brojevi	Količina
S63U	Prirubnica	658468-3	1 x
	Vijak kotača	650723-2	10 x
	Disk kočnice	658468-4	1 x
	Pričvrsni vijak	658468-5	14 x
S75U	Prirubnica	661391-2	1 x
	Pričvrsni vijci	661391-3	14 x
T75U	Prirubnica	661391-2	1 x
	Vijak prirubnice	661391-3	14 x
NDS 80	nikakvo	-	-

Moment pritezanja vijaka prirubnice: 236 -260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket



Slika 2: FAG modul ležaja kotača 805993.H195