



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Modifica del modulo cuscinetto ruota

Sono richiesti componenti aggiuntivi

Produttore: Alexander Dennis

Modelli: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Identificazione assale DANA:
S63U, S75U, T75U

N. art.: 805993.H195




Figura 1: Nel caso di assali S63U, oltre al modulo cuscinetto ruota, occorre sostituire il disco freno, staffa di supporto, il bullone ruota e le viti di fissaggio.

Per quanto riguarda gli assali DANA sopra menzionati, il produttore di bus Alexander Dennis ha cambiato il fornitore dei cuscinetti ruota da **Timken** a **FAG**.

Se durante una riparazione è ancora montato un cuscinetto ruota Timken, nel caso di assali S63U, S75U e T75U occorre sostituire alcuni componenti aggiuntivi.

I ricambi sono acquistabili presso il produttore di bus. Nella seguente tabella, vengono visualizzati i numeri di articolo richiesti.



Figura 2: Modulo cuscinetto ruota FAG 805993.H195

Identificazione assale	Componenti richiesti	N. art. Alexander Dennis	Quantità
S63U	Staffa di supporto	658468-3	1 x
	Bullone ruota	650723-2	10 x
	Disco freno	658468-4	1 x
	viti di fissaggio	658468-5	14 x
S75U	Staffa di supporto	661391-2	1 x
	viti di fissaggio	661391-3	14 x
T75U	Staffa di supporto	661391-2	1 x
	viti di fissaggio	661391-3	14 x

I valori della coppia di serraggio delle viti di fissaggio: 236 -260 Nm

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT