



FAG

SERVICE INFO – FAG 0038



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Servisna napomena uz radijalni brtveni prsten iz sadržaja pakiranja

Proizvođači: Bova
Mercedes-Benz
Setra

Modeli:
Teretna vozila:
Mercedes-Benz: Actros
Actros MP2/MP3
Atego / Atego 2
Axor / Axor 2
SK

Autobusi:
Bova: Lexio
Magiq
Synergy
Mercedes-Benz: Citaro (O530)
Econic
Integro (O550)
Intouro
NL / NS
O 404
Tourismo (O 350)
Travego (O580)
VD / VL / VO
Setra: Series 400

Kat. Br.: 723 7036 10
723 70 11 10

Aktualni pregled primjene dijela potražite
u katalogu

Prilikom montaže predmetnog FAG SmartSET
kompleta ležajeva nije dozvoljena ponovna
upotreba starog brtvenog prstena.

Umjesto starog, potrebno je ugraditi novi brtveni
prsten koji se isporučuje kao sastavni dio sadržaja
pakiranja. Dimenzija brtvene usne novog brtvenog
prstena razlikuje se u odnosu na dimenziju brtvene
usne starog brtvenog prstena.



Slika 1: Novi radijalni brtveni prsten isporučuje se uz FAG SmartSET ležajeve
kat. brojeva 723 7036 10 i 723 7011 10.



Slika 2: Razlika između novog (gornja slika) i originalno korištenog brtvenog prstena
(donja slika) je minimalna.

Pridrжавajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket



FAG



SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0038