



SERVICE INFO – FAG 0038



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Інструкція з використання ущільнювального кільця вала, що входить у комплект постачання

Виробники: Bova
Mercedes-Benz
Setra

Моделі:
Комерційний
автомобіль:
Mercedes-Benz: Actros
Actros MP2/MP3
Atego / Atego 2
Axor / Axor 2
SK

Автобус:
Bova: Lexio
Magiq
Synergy
Mercedes-Benz: Citaro (O530)
Econic
Integro (O550)
Intouro
NL / NS
O 404
Tourismo (O 350)
Travego (O580)
VD / VL / VO
Setra: Series 400

Артикульний номер: 723 7036 10
723 70 11 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Забороняється використовувати старе ущільнювальне кільце вала під час монтажу наведеного вище комплекту FAG SmartSET.

Замість старого ущільнення необхідно встановити нове ущільнювальне кільце вала, що входить у комплект FAG SmartSET. Ущільнювальна кромка є іншого розміру.



Зображення 1: Ущільнювальне кільце вала постачається у комплектах FAG SmartSET 723 7036 10 і 723 7011 10



Зображення 2: Кромка ущільнювального кільця вала, що входить у комплект постачання, (зверху) лише незначною мірою відрізняється від оригінальної версії (внизу)

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0038